保护气体

100%CO_2（纯度须大于99.8%）

注意事项

、焊接时母材施以200-350℃预热，焊后执行690±15℃