镍合金用气保焊丝

100%Ar（纯度≥99.997%）

注意事项

Rem 14.5-16.5 15.0 0.35 3.0-4.5 0.50

镍合金焊丝机械性能