100%Ar（纯度应大于99.997%）

注意事项

熔敷金属机械性能