焊条 热强钢

相当规格

特性与用

AWS A5.5 E9018-G 391

低氢型含0.5%Cr-0.5%Mo-1.5%W级药皮的焊

注意事项

1、焊接前焊条要先经350~400℃烘干，保温1小时。

2、焊接前母材先预热至250~350℃。焊后依据情况

3、电弧宜短，采用后退法焊接

适用焊接位置

(mm)	3.2X350	4.0X	5.0X400	直
电流范围	平焊	90-140	140-190	190-240